

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры
к ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 285

Республика Северная Осетия-Алания
Наименование территориального
образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Учреждение образования

1.2. Адрес объекта РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Терпена, 7

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажей, 2046,3 кв.м

- часть здания этажей (или на этаже), кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); кв.м (включая площадь

застройки)

1.4. Год постройки здания 1967 г., последнего капитального ремонта

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: мехушего 2016, капитального -

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование -

Устав, краткое наименование) Муниципальное бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 имени В.Зангиева;

МБОУ СОШ №17.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) РСО-Алания г. Владикавказ,

ул. Терпена, 7

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования АМС

г. Владикавказ

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: РСО-Алания, г. Владикавказ

пл. Штыба, 2



2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживаемой населенной)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информатизация, транспорт, жилищный фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

2.2 Виды оказываемых услуг: **начальное, основное и среднее образование** **на дому**, дистанционно)
 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети**, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвижающиеся на коляске, **инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата**; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития .

2.6 Планируемая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : **посещаемость – 620 чел.**
 2.7 Часть в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет)

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрутное такси № 40 от ул. Герцена

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **20 м**

3.2.2 время движения (пешком) **2-3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (**да**, нет)

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; **нет**
 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; **нет**
 3.2.6 Перепады высоты на пути: **нет** (бордюры 15 см)

Их обустройство для инвалидов на коляске: **да**, нет (**оборудовать съезды для колясок**)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ИП
		в том числе инвалиды:
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ИП
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «В», «Д», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**		Приложение № на плане № фото	
			1-2	3-5		
1		Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (о,г,у)	ВНД(к,с)	1-2	
2		Вход (входы) в здание	ДЧ-И (г,у,о)	ВНД(к,с,г)	3-5	3-5
3		Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (г,у,к)	ВНД(о,с)	6-8	6-8
4		Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (о,г,у),	ВНД(к,с)	9	9
5		Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г,у)	ВНД(к,о,с)	10	10
6		Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (к,о,у)	ВНД(с,г)	-	-
7		Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (г,у)	ВНД(с,к,о)	-	-

**Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности

На момент проверки объект **ВНД (К,С), ДЧ-И (Г,У,О)**. Для адаптации всех МГН необходимо: Устранить неровности асфальтового покрытия. Оборудовать съезды для колясок. Установить тактильную дорожку. Оборудовать зону парковки автотранспорта инвалидов знаком, разметкой и трафаретом. На входе увеличить размеры входной площадки до нормативных требований, установить противоскользящее покрытие и нанести на ступени контрастную маркировку. Установить пандус с поручнями. На входные двери установить доводчик и фиксатор, кнопку вызова персонала, горизонтальные поручни вдоль путей передвижения внутри здания и на эвакуационные пути, нанести контрастную предупредительную маркировку на все ступени. Установить обозначения помещений продублированные шрифтом Брайля, так же установить акустические, визуальные и тактильные, средства информации в соответствии с ГОСТ. Расширить зону санузла, установить антибактериальный поручень, поручень у раковины, крючки для одежды и костылей, кнопку вызова персонала. (звуковой маяк s-1, информационные стендов, мнемосхем, обозначений кабинетов, белая палочка, направляющий движения и пр.).

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№	№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1		Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
2		Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индвиздальное решение с ТР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, Индвиздальное решение с ТР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, Индвиздальное решение с ТР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, Индвиздальное решение с ТР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, Индвиздальное решение с ТР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт, Индвиздальное решение с ТР
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт, Индвиздальное решение с ТР,

4.2. Период проведения работ 2016 г – 2025 г.
 В рамках исполнения республиканской программы «Доступная среда в Республике Северная Осетия-Алания» на 2016-2025 годы
 (указывается наименование документа, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию на дату) (после выполнения работ по адаптации)

ДЧ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию на дату)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии **Управлением образования АМС г. Владикавказ, Межведомственной рабочей группы по проведению мониторинга доступности и**

паспортизации объектов и услуг.

(наименование Комиссии по координации деятельности для инвалидов и других МЛН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства архитектурных объектов, охрана памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с ответственными организациями инвалидов;

4.4.6. другое не требуется
 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается
 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ (наименование сайта, портала)

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Результаты обследования:

1. Территория, прилегающей к объекту

2. Входа(входов) в здание

3. Путей движения в здании

4. Зоны целевого назначения объекта

5. Санитарно-гигиенические помещения

6. Системы информации (и связи) на объекте

Результаты фотофиксации на объекте
 на 10 л.
 на 1 л.
 на 1 л.

Другое (в том числе дополнительные информации о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

Члены рабочей группы:

3. N. Karpukhina
Защитителем назначена Щадлишварга
Татьяна Ивановна Щадлишварга. М.п. Щадлишварга Т.И.

(Подпись)

(Подпись)

Нач. штаба Белорус. С.А.
Щадлишварга Т.И.

(Подпись)

Генеральный директор ООО "Солар"

(Подпись)

Сек. юридического отдела ООО "Солар"

(Подпись)

Секретарь ООО "Солар", 17. Щадлишварга Т.И.

(Подпись)

Заведующий лабораторией химического анализа ООО "Солар"

(Подпись)

Безопасный специалист ООО "Солар" (Иванов А.И.)

(Подпись)

Заведующий лабораторией "Солар" Щадлишварга Т.И.

(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ № _____
от «___» _____ 2016 г.

I Результаты обследования:
Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ СОШ №17
362015; РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Терпена, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
		№ на плане	№ фото		
	элемент	нет/план	е	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	1	1	Имеется асфальтного покрытия, не оборудованы съезды для колясок	Текущий ремонт, индвидуальное решение TCP
1.2	Путь (пути) движения на территории	2	2	Имеется асфальтного покрытия, не оборудованы тактильная дорожка	Текущий ремонт, индвидуальное решение TCP
1.3	Лестница (наружная)				
1.4	Пандус (наружный)				
1.5	Автоматика и парковка			Отсутствует парковка для инвалидов.	Текущий ремонт, индвидуальное решение TCP
	ОПШЕ				
	требования к зоне				

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Территория прилегающая к зданию
		№ на плане	№ фото	
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ				ДЧ-И (о,г,у) ВНД(к,с)
		1-2	1-2	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На момент обследования зона ДЧ-И (о,г,у), ВНД(с,к). Для адаптации зоны для всех МПН необходимо: Устранить неровности асфальтового покрытия. Оборудовать съезды для колясок. Установить тактильную дорожку. Оборудовать зону парковки автотранспорта инвалидов знаком, разметкой и трафаретом.

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ

№ _____ к паспорту доступности ОСИ № _____

от « _____ » _____ 2016 г.

I Результаты обследования:

Входа (входов) в здание МБОУ СОШ №17

362015; РСО-Атания г. Владикавказ, ул. Терпена, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане / № фото	Содержание	Содержание (категория)	
2.1	Лестница (наружная)	есть	3	3	Отсутствует покрытие, контрастная маркировка.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение TCP
2.2	Пандус (наружный)	нет			Не соответствует	Текущий ремонт, Индивидуальное решение TCP
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	4	4	Размеры не соответствуют нормативным.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение TCP
2.4	Дверь (входная)	есть	5	5	Нет кнопки вызова персонала, фиксатор	Текущий ремонт, Индивидуальное решение TCP
2.5	Тамбур	нет			-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне					

ИЗъяснение по зоне:

Состояние	Приложение	Рекомендации
-----------	------------	--------------

Комментарий к заключению: На момент обследования зона ДЧ-И (г,у,о); ВНД(к,с). Для адаптации зоны для всех МПН необходимо: Увеличить размеры входной площадки до нормативных требований, устранить ступени в тамбуре, установить противоскользящее покрытие и нанести на ступени контрастную маркировку. Установить пандус с поручнями. На входные двери установить кнопку вызова, доводчик, фиксатор.

* указывается: ДП-В - доступу полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступу полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступу частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступу частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступу условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидиуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Наименование структурно-функциональной зоны	Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ на фото	по адаптации** (вид работы)
Вход в здание	ДЧ-И (г,у,о) ВНД(к,с,)	3-5	3-5	Текущий ремонт, Индивидиуальное решение с ТСП

Приложение 3
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №
_____ от «_____» _____ 2016 г.

2. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)
МБОУ СОШ №17
362015; РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Терпена, 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото		
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, гардер, балкон)	есть	6	6	Отсутствуют горизонтальные поручни, контрастная предупредительная маркировка перед опасными участками и изменениями направления	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	7	7	Отсутствует предупредительная полка, льная полка.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
3.3	Ландус (внутри здания)	нет			отсутствует	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			отсутствует	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
3.5	Дверь	есть	8	8	Не у всех дверей имеются обозначения помещений, пропускать их шрифтом брали	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствуют горизонтальные поручни	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ № _____
к паспорту доступности ОСИ № _____
от « _____ » _____ 2016 г.

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов
МБОУ СОШ №17
362015: РСО - Алания г. Владикавказ, ул. Герцена, 7
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимости для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	9	В отдельных кабинетах имеются пороги 0,05 м не оборудованы для инвалидов колясочников	к	Адаптировать дверные пороги в соответствии с ГОСТ	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-
4.5	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне						

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Зона целевого назначения
		№ на плане	№ фото	
Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ	9		9	Зона целевого назначения
Текущий ремонт; Индивидуальное решение с ТСР	ДЧ-И (о,г,у), ВНД (к,с)	9		ДЧ-И (о,г,у), ВНД (к,с)

* указывается: ДЧ-В - полностью доступно всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью; ДЧ-В - категория инвалидов; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - категория инвалидов; ДЧ-У - доступно условно, ВНД - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-У - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: На момент обследования зона ДЧ-И (о,г,у), ВНД (к,с) . Для адаптации зоны для всех МГН необходимо: Адаптировать в отдельных кабинетах дверные пороги.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места прилегания труда

МБОУ СОШ №17
362015; РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Терпена, 7
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	Наименование	элемент	функционально-планировочного элемента	Место прилегания труда
		Вывяленные нарушения и замечания	Значимо для инвалида (категория)	Содержание					

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Зона отсутствует.

Приложение 4
к Акту обследования ОСИ к паспорту
доступности ОСИ № _____
от « _____ » _____ 2016 г.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант III – жилые помещения

МБОУ СОШ №17
362015; РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Терпена, 7
Наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
Жилые помещения	нет	-	-
функционально-планировочного элемента	есть / нет	Значи мо для инвалида (категория)	Содержание работ
фото	на план	Содержание	
№	фото	Содержание	

II Заклoчение по зоне:

Наименование функционально-структурной зоны	Состояние доступности*	№ на плане	фото	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
-	-	-	-	-

указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью всем; ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индвидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заклoчению: Зона отсутствует.

Приложение 5
к Акту обследования ОСИ
к паспорту доступности ОСИ №
_____ от «___» _____ 2016 г.

**1 Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений**

МБОУ СОШ №17
362015, РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Герцена, 7
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	№ на плане	№ фото	Содержание	Значение для инвентаризации (категория)	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	
							Виды работ	Содержание
5.1	Туалетная комната	есть	10	10	О, К.	Отсутствуют антибактериальные поручни и поручни для раковин, крючки для одежды и костылей. Установить кнопку вызова персонала.	Установить антибактериальные поручни. Поручни для раковин, крючки для одежды и костылей. Установить кнопку вызова персонала.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР,
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заклочение по зоне:

Состояние	Приложение	Рекомендации
-----------	------------	--------------

Комментарий к заключению: На момент обследования зона ДЧ-И (г, у); ВНД (к, о, с). Для адаптации зоны для всех МПН необходимо установить антибактериальные поручни. Поручни для раковин, крючки для одежды и костылей. Установить кнопку вызова персонала.

Наименование структурно-функциональной зоны	Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г, у) ВНД(к, о, с)	10	10	Текущий ремонт, индвидуальное решение с ТСП

* указывается: ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно полностью всем; ДЧ-И (к, о, с, г, у) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-У - доступно условно, ВНД - недоступно** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индвидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Приложение 6
к Акту обследования ОСИ № _____
к паспорту доступности ОСИ № _____
от « _____ » _____ 2016 г.

I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте

МБОУ СОШ №17

362015; РСО-Алания г. Владикавказ, ул. Терпена, 7

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционального элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Значим для инвалидов (категория)	Содержание	
6.1	Визуальные средства	есть	-	-	Не в полной мере представленные визуальные средства информации	Установить идентифицирующие визуальные средства информации.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует	Установить акустические средства информации в соответствии с ГОСТ.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные информационные таблички.	Установить тактильные средства информации в соответствии с ГОСТ.	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСП
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-		все	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние (к пункту 3.4 Акта доступности*)	Приложение		Индивидуальное решение с ТСП
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (к.о.у) ВНД(г.с)	-	-	Индивидуальное решение с ТСП

* указывается: ДЧ-В - доступно полностью; ДЧ-И (к.о.с.г.у) - доступно полностью избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно частично; ДЧ-И (к.о.с.г.у) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - доступно полностью; ДЧ-И (к.о.с.г.у) - доступно частично избирательно (указать категорию инвалидов); ДЧ-В - недоступно; ДЧ-И - недоступно; ДЧ-В - указывается один из вариантов: не указывается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный; техническое решение с ТСП, техническое решение

Комментарий к заключению: На момент обследования зона ДЧ-И(о.г.у);ВНД(с.к). Для адаптации зоны для всех МПН необходимо: Установить визуальные, акустические и тактильные средства информации с учетом требований безбарьерной среды для инвалидов и маломобильных граждан. (звучковой маяк s-1, информационные стенды, мнемосхем, обозначенный кабинетов, бергушая срока, направляющий движения и пр.).